

# 國立臺灣大學101年度02月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 101.02

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
1	生農學院	森林環境暨資源學系暨研究所	50101100-19-	1727	林產館 2樓	<1	合格
2	生農學院	森林環境暨資源學系暨研究所	50101100-19-	1729	航測館 2樓	<1	合格
3	生農學院	生物產業機電工程學系	50101100-19-	1887	知武館 4樓	<1	合格
4	生農學院	農場	50101100-19-	11	農場 冷飲廠旁(辦公室旁)	<1	合格
5	社科院	新聞學研究所	50101100-19-	174	新聞所 1樓(103教室前)	<1	合格
6	社科院	新聞學研究所	50101100-19-	193	新聞所 3樓(301教室前)	<1	合格
7	社科院	新聞學研究所	50101100-19-	175	新聞所 3樓(多媒體教室前)	<1	合格
8	社科院	新聞學研究所	50101100-19-	177	新聞所 4樓(402教室前)	<1	合格
9	社科院	新聞學研究所	50101100-19-	176	新聞所 4樓(403教室前)	<1	合格
10	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-		明達館 2樓	<1	合格
11	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-		明達館 3樓	<1	合格
12	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-		明達館 4樓	<1	合格
13	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-		明達館 5樓	<1	合格
14	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-		明達館 6樓	<1	合格
15	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-		明達館 7樓	<1	合格
16	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1414	博理館 1樓(西側)	<1	合格
17	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1418	博理館 1樓(東側)	<1	合格
18	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1419	博理館 2樓(西側)	<1	合格
19	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1422	博理館 2樓(東側)	<1	合格
20	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1420	博理館 3樓(西側)	<1	合格
21	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1416	博理館 3樓(東側)	<1	合格
22	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	2115	博理館 4樓(西側)	<1	合格
23	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1410	博理館 4樓(東側)	<1	合格
24	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-20-	1412	博理館 5樓(西側)	<1	合格
25	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-21-	1411	博理館 5樓(東側)	<1	合格
26	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1415	博理館 6樓(西側)	<1	合格
27	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1906	博理館 6樓(東側)	<1	合格
28	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1376	博理館 B1(西側)	<1	合格
29	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	2153	博理館 7樓(東側)	<1	合格
30	生科學院	生化科學研究所	50101100-19-	2018	生化館 N101旁	<1	合格
31	生科學院	生化科學研究所	50101100-19-	2020	生化館 N304(圖書館女廁旁)	<1	合格
32	生科學院	生化科學研究所	50101100-19-	2021	生化館 N403(女廁旁)	<1	合格
33	生科學院	生化科學研究所	50101100-19-	2019	生化館 R211前	<1	合格
34	生科學院	生命科學系	50101100-19-	2040	生科館 3樓(電梯出口)	<1	合格
35	生科學院	生命科學系	50101100-19-	2041	生科館 4樓(電梯出口)	<1	合格
36	生科學院	生命科學系	50101100-19-	1863	生科館 5樓	<1	合格
37	生科學院	生命科學系	50101100-19-	1651	生科館 6樓(電梯出口)	<1	合格
38	生科學院	生命科學系	50101100-19-	1503	生科館 9樓(電梯出口)	<1	合格
39	生科學院	生命科學系	50101100-19-	1445	生科館 10樓(電梯出口)	<1	合格
40	生科學院	生命科學系	50101100-19-	1650	生科館 11樓(電梯出口)	<1	合格
41	生科學院	生命科學系	50101100-19-	1375	生科館 12樓(1216室內)	<1	合格
42	生科學院	生命科學系	50101100-19-	1440	生科館 12樓(電梯出口)	<1	合格
43	生科學院	動物學研究所	50101100-19-	1684	生科館 8樓818室	<1	合格
44	理學院	全球變遷研究中心	50101100-19-	1709	全球變遷研究中心 1樓中庭	<1	合格
45	理學院	全球變遷研究中心	50101100-19-	1710	全球變遷研究中心後棟 2樓	<1	合格
46	理學院	全球變遷研究中心	50101100-19-	1708	全球變遷研究中心後棟 3樓	<1	合格
47	理學院	全球變遷研究中心	50101100-19-	1691	全球變遷研究中心前棟 2樓	<1	合格
48	理學院	地理環境資源學系暨研究所	50101100-19-	1702	地理系館 1樓	<1	合格
49	理學院	地理環境資源學系暨研究所	50101100-19-	1704	地理系館 2樓	<1	合格
50	理學院	地理環境資源學系暨研究所	50101100-19-	1776	地理系館 3樓	<1	合格
51	理學院	地理環境資源學系暨研究所	50101100-19-	1742	地理系館 4樓	<1	合格

# 國立臺灣大學101年度02月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 101.02

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
52	理學院	地理環境資源學系暨研究所	50101100-19-	1777	地理系館 5樓	<1	合格
53	理學院	地理環境資源學系暨研究所	50101100-19-	1741	地理系館 6樓	<1	合格
54	理學院	地理環境資源學系暨研究所	50101100-19-	1703	地理系館 7樓	<1	合格
55	理學院	地質學系暨研究所	50101100-19-	1670	地質系 1樓(前棟)	<1	合格
56	理學院	地質學系暨研究所	50101100-19-	2014	地質系 1樓(後棟)	<1	合格
57	理學院	地質學系暨研究所	50101100-19-	1606	地質系 2樓側棟茶水間	<1	合格
58	理學院	心理學系暨研究所	50101100-19-	1947	心理系北館 1樓	<1	合格
59	理學院	心理學系暨研究所	50101100-19-	1667	心理系北館 2樓	<1	合格
60	理學院	心理學系暨研究所	50101100-19-	2139	心理系南館 1樓	<1	合格
61	理學院	心理學系暨研究所	50101100-19-	1881	心理系南館 2樓	<1	合格
62	理學院	心理學系暨研究所	50101100-19-	1749	心理系南館 3樓	<1	合格
63	理學院	心理學系暨研究所	50101100-19-	1843	心理系南館 4樓	<1	合格
64	理學院	心理學系暨研究所	50101100-19-	2138	心理系南館 B1	<1	合格
65	工學院	應用力學研究所	50101100-19-	1816	應力所 1樓(西北側)	<1	合格
66	工學院	應用力學研究所	50101100-19-	1970	應力所 1樓(西南側)	<1	合格
67	工學院	應用力學研究所	50101100-19-	1622	應力所 2樓(西南側)	<1	合格
68	工學院	應用力學研究所	50101100-19-	1976	應力所 3樓(302室內)	<1	合格
69	工學院	應用力學研究所	50101100-19-	1479	應力所 3樓(西北側)	<1	合格
70	工學院	應用力學研究所	50101100-19-	1694	應力所 3樓(西南側)	<1	合格
71	工學院	應用力學研究所	50101100-19-	1406	應力所 4樓(西北側)	<1	合格
72	工學院	機械工程學系暨研究所	50101100-19-	1610	志鴻館 1樓	<1	合格
73	工學院	機械工程學系暨研究所	50101100-19-	1508	志鴻館 2樓(走廊)	<1	合格
74	工學院	機械工程學系暨研究所	50101100-19-	1855	實習工廠 1樓	<1	合格
75	工學院	機械工程學系暨研究所	50101100-19-	1726	實習工廠 2樓	<1	合格
76	工學院	機械工程學系暨研究所	50101100-19-	1725	舊機館 1樓	<1	合格
77	計資中心	計算機及資訊網路中心	50101100-19-	1591	計資中心 1樓(東側)	<1	合格
78	計資中心	計算機及資訊網路中心	50101100-19-	1820	計資中心 2樓(西側)	<1	合格
79	計資中心	計算機及資訊網路中心	50101100-19-	1525	計資中心 2樓(東側)	<1	合格
80	計資中心	計算機及資訊網路中心	50101100-19-	1526	計資中心 3樓(東側)	<1	合格
81	計資中心	計算機及資訊網路中心	50101100-19-	1681	計資中心 4樓(東側)	<1	合格
82	總務處	事務組	50101100-19-	2016	鹿鳴雅舍 1樓	<1	合格
83	總務處	事務組	50101100-19-	2017	鹿鳴雅舍 2樓	<1	合格
84	總務處	事務組	50101100-19-	2018	鹿鳴雅舍 3樓	<1	合格
85	總務處	事務組	50101100-19-	2019	鹿鳴雅舍 4樓	<1	合格
86	總務處	事務組	50101100-19-	1978	辛亥門警衛室	<1	合格
87	教務處	師資培育中心	50101100-19-	1952	新聞所 2樓(203教室前)	<1	合格
88	學生事務處	保健中心	50101100-19-	1791	保健中心1樓	<1	合格
89	學生事務處	保健中心	50101100-19-	1792	保健中心2樓	TNTC	不合格
90	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2096	男一舍 1樓(右)	<1	合格
91	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2140	男一舍 1樓(左)	<1	合格
92	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1788	男一舍 2樓(右)	<1	合格
93	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1830	男一舍 2樓(左)	<1	合格
94	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1904	男一舍 3樓(右)	<1	合格
95	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1668	男一舍 3樓(左)	<1	合格
96	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1669	男一舍 4樓(右)	<1	合格
97	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1829	男一舍 4樓(左)	<1	合格

註：一、依行政院環保署公告飲用水水質標準：大腸桿菌群數量 6 CFU/100mL為合格標準。

二、「TNTC」(too numerous to count) 意為菌落數太多而無法計算。