

國立臺灣大學102年度05月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 102.05

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
1	理學院	地質學系暨研究所	50101100-19-	1670	地質系 1樓(前棟)	<1	合格
2	理學院	地質學系暨研究所	50101100-19-	2014	地質系 1樓(後棟)	<1	合格
3	理學院	地質學系暨研究所	50101100-19-	1606	地質系 2樓側棟茶水間	<1	合格
4	理學院	心理學系暨研究所	50101100-19-	1947	心理系北館 1樓	<1	合格
5	理學院	心理學系暨研究所	50101100-19-	1667	心理系北館 2樓	<1	合格
6	理學院	心理學系暨研究所	50101100-19-	2139	心理系南館 1樓	<1	合格
7	理學院	心理學系暨研究所	50101100-19-	1881	心理系南館 2樓	<1	合格
8	理學院	心理學系暨研究所	50101100-19-	1749	心理系南館 3樓	<1	合格
9	理學院	心理學系暨研究所	50101100-19-	1843	心理系南館 4樓	<1	合格
10	理學院	心理學系暨研究所	50101100-19-	2138	心理系南館 B1	<1	合格
11	工學院	高分子科學與工程學研究所	50101100-19-	1555	展書樓(舊國編館) 4樓	<1	合格
12	工學院	高分子科學與工程學研究所	50101100-19-	1378	展書樓(舊國編館) 後棟1樓	<1	合格
13	工學院	醫學工程研究所	50101100-19-	2112	展書樓(舊國編館) 5樓	<1	合格
14	工學院	醫學工程研究所	50101100-19-	2111	展書樓(舊國編館) 6樓	<1	合格
15	工學院	醫學工程研究所	50101100-19-	2113	展書樓(舊國編館) 7樓	<1	合格
16	工學院	環境工程學研究所	50101100-19-	2081	環研大樓4樓	<1	合格
17	工學院	環境工程學研究所	50101100-19-	2080	環研大樓5樓	<1	合格
18	文學院	哲學系暨研究所	50101100-19-	2222	哲學系1樓(樓梯旁)	<1	合格
19	文學院	哲學系暨研究所	50101100-19-	1918	哲學系3樓(茶水間)	<1	合格
20	文學院	哲學系暨研究所	50101100-19-	1917	哲學系4樓(茶水間)	<1	合格
21	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	無財編	明達館 2樓	<1	合格
22	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	無財編	明達館 3樓	<1	合格
23	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	無財編	明達館 4樓	<1	合格
24	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	無財編	明達館 5樓	<1	合格
25	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	無財編	明達館 6樓	<1	合格
26	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	無財編	明達館 7樓	<1	合格
27	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1414	博理館 1樓(西側)	<1	合格
28	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1418	博理館 1樓(東側)	<1	合格
29	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1419	博理館 2樓(西側)	<1	合格
30	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1422	博理館 2樓(東側)	<1	合格
31	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1420	博理館 3樓(西側)	<1	合格
32	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	2183	博理館 3樓(東側)	<1	合格
33	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	2115	博理館 4樓(西側)	<1	合格
34	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1410	博理館 4樓(東側)	<1	合格
35	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1412	博理館 5樓(西側)	<1	合格
36	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1411	博理館 5樓(東側)	<1	合格
37	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1415	博理館 6樓(西側)	<1	合格
38	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1906	博理館 6樓(東側)	<1	合格
39	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1376	博理館 B1(西側)	<1	合格
40	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	2153	博理館 7樓(東側)	<1	合格
41	生物資源暨農學院	森林環境暨資源學系暨研究所	50101100-19-	1727	林產館 2樓	<1	合格
42	生物資源暨農學院	生物產業機電工程學系	50101100-19-	2176	知武館 2樓	<1	合格
43	生物資源暨農學院	生物產業機電工程學系	50101100-19-	1887	知武館 4樓	<1	合格
44	生物資源暨農學院	獸醫學系	50101100-19-	1784	獸醫一館 B1	<1	合格
45	生物資源暨農學院	獸醫學系	50101100-19-	1842	獸醫一館 1樓(太僕廳內)	<1	合格
46	生物資源暨農學院	獸醫學系	50101100-19-	1612	獸醫一館 2樓(201室旁茶水間)	<1	合格
47	生物資源暨農學院	獸醫學系	50101100-19-	2187	獸醫一館 3樓(右側)(東側)	<1	合格
48	生物資源暨農學院	獸醫學系	50101100-19-	1785	獸醫一館 4樓(東側)	<1	合格
49	生物資源暨農學院	獸醫學系	50101100-19-	1793	獸醫三館 1樓(106室旁茶水間)	<1	合格
50	生物資源暨農學院	獸醫學系	50101100-19-	1879	獸醫三館 2樓	<1	合格
51	生物資源暨農學院	獸醫學系	50101100-19-	1795	獸醫三館 3樓(311室旁)	<1	合格
52	生物資源暨農學院	獸醫學系	50101100-19-	1796	獸醫三館 4樓(416室旁)	<1	合格
53	生物資源暨農學院	獸醫學系	50101100-19-	1613	獸醫三館 5樓	<1	合格
54	生物資源暨農學院	獸醫學系	50101100-19-	1794	獸醫三館 B1(茶水間)	<1	合格
55	社會科學院	社會學系暨研究所	50101100-19-	194	社會社工館 1樓(101教室前)	<1	合格

國立臺灣大學102年度05月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 102.05

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
56	社會科學院	社會學系暨研究所	50101100-19-	195	社會社工館 2樓(203教室前)	<1	合格
57	社會科學院	社會學系暨研究所	50101100-19-	196	社會社工館 3樓(303教室前)	<1	合格
58	社會科學院	社會學系暨研究所	50101100-19-	197	社會社工館 4樓(403教室前)	<1	合格
59	社會科學院	新聞研究所	50101100-19-	222	新聞所 1樓(103教室前)	<1	合格
60	社會科學院	新聞研究所	50101100-19-	193	新聞所 3樓(301教室前)	<1	合格
61	社會科學院	新聞研究所	50101100-19-	175	新聞所 3樓(302教室前)	<1	合格
62	社會科學院	新聞研究所	50101100-19-	224	新聞所 4樓(402教室前)	<1	合格
63	社會科學院	新聞研究所	50101100-19-	223	新聞所 4樓(403教室前)	<1	合格
64	計算機及資訊網路中心		50101100-19-	1819	計資中心 1樓(西側)	<1	合格
65	計算機及資訊網路中心		50101100-19-	1591	計資中心 1樓(東側)	<1	合格
66	計算機及資訊網路中心		50101100-19-	1820	計資中心 2樓(西側)	<1	合格
67	計算機及資訊網路中心		50101100-19-	1525	計資中心 2樓(東側)	<1	合格
68	計算機及資訊網路中心		50101100-19-	1526	計資中心 3樓(東側)	<1	合格
69	計算機及資訊網路中心		50101100-19-	1681	計資中心 4樓(東側)	<1	合格
70	環安衛中心		50101100-19-	2031	環研大樓1樓	<1	合格
71	環安衛中心		50101100-19-	2193	環研大樓3樓	<1	合格
72	教務處	師資培育中心	50101100-19-	1952	新聞所 2樓(203教室前)	<1	合格
73	總務處	駐警隊	50101100-19-	1867	展書樓(舊國編館) 1樓(茶水間)	<1	合格
74	學生事務處	學生活動中心管理組	50101100-19-	1578	活大 1樓	<1	合格
75	學生事務處	學生活動中心管理組	50101100-19-	1521	活大 2樓	<1	合格
76	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1995	男七舍 1樓(A區)	<1	合格
77	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1722	男七舍 1樓(C區廁所旁)	<1	合格
78	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2198	男七舍 2樓(A區廁所旁)	<1	合格
79	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1921	男七舍 2樓(B區交誼廳內)	<1	合格
80	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1583	男七舍 2樓(C區廁所旁)	<1	合格
81	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1723	男七舍 3樓(A區廁所旁)	<1	合格
82	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1828	男七舍 3樓(B區交誼廳內)	<1	合格
83	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1538	男七舍 3樓(C區廁所旁)	<1	合格
84	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1797	男七舍 4樓(A區廁所旁)	<1	合格
85	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1537	男七舍 4樓(C區廁所旁)	<1	合格
86	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2121	男八舍 1樓(電梯旁)	<1	合格
87	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2024	男八舍 1樓(電梯旁)	<1	合格
88	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1831	男八舍 2樓(電梯旁)	<1	合格
89	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2152	男八舍 2樓(電梯旁)	<1	合格
90	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1924	男八舍 3樓(電梯旁)右	<1	合格
91	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2054	男八舍 3樓(電梯旁)左	<1	合格
92	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1732	男八舍 4樓(電梯旁)左	<1	合格
93	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1731	男八舍 4樓(電梯旁)右	<1	合格
94	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2053	男八舍 5樓(電梯旁)	<1	合格
95	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2195	男八舍 5樓(電梯旁)	<1	合格
96	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1585	男八舍 6樓(電梯旁)	<1	合格
97	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2122	男八舍 6樓(電梯旁)	<1	合格
98	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2151	男八舍 7樓(電梯旁)	<1	合格
99	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2025	男八舍 7樓(電梯旁)	<1	合格

註：一、依行政院環保署公告飲用水水質標準：大腸桿菌群數量 6 CFU/100ml為合格標準。

二、「TNTC」(too numerous to count) 意為菌落數太多而無法計算。