

# 國立臺灣大學102年度06月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 102.06

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
1	文學院	戲劇學系暨研究所	50101100-19-	1686	一號館 1樓	<1	合格
2	生命科學院	生化科學研究所	50101100-19-	2018	生化館 N101旁	<1	合格
3	生命科學院	生化科學研究所	50101100-19-	2020	生化館 N304(圖書館女廁旁)	<1	合格
4	生命科學院	生化科學研究所	50101100-19-	2021	生化館 N403(女廁旁)	<1	合格
5	生命科學院	生化科學研究所	50101100-19-	2019	生化館 R211前	<1	合格
6	生農學院	生物產業機電工程學系	50101100-19-	1979	農機館1樓走道	<1	合格
7	生農學院	生物環境系統工程學系	50101100-19-	1803	生工系 1樓(五號館)	<1	合格
8	生農學院	附設農業試驗場	50101100-19-	1564	農場 農產品展示中心-新月台店	<1	合格
9	生農學院	昆蟲學系暨研究所	50101100-19-	1955	農業昆蟲館1樓	<1	合格
10	生農學院	昆蟲學系暨研究所	50101100-19-	2192	昆蟲館 2樓	<1	合格
11	生農學院	植物病理與微生物學系	50101100-19-	1682	一號館 2樓	<1	合格
12	生農學院	農藝學系暨研究所	50101100-19-	2185	考種館 1樓(農場旁)	<1	合格
13	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	188	法社圖書分館1F	<1	合格
14	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	189	法社圖書分館2F	<1	合格
15	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	192	法律服務社	<1	合格
16	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	203	行政大樓1F大禮堂外(北)	<1	合格
17	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	184	行政大樓1F大禮堂外(南)	<1	合格
18	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	207	行政大樓2F第一教學研究室外	<1	合格
19	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	187	前排教室2F-28教室	<1	合格
20	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	211	前排教室法1F-22教室	<1	合格
21	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	204	後排教室1F16教室(東側)	<1	合格
22	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	183	後排教室1F經研圖(西側)	<1	合格
23	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	200	後排教室2F西側	<1	合格
24	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	199	後排教室2F東側	<1	合格
25	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	155	研究大樓1F(門左側)	<1	合格
26	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	205	研究大樓2F(廁所旁)	<1	合格
27	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	206	研究大樓3(廁所旁)	<1	合格
28	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	163	研究大樓4F(廁所旁)	<1	合格
29	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	190	經研大樓1F	<1	合格
30	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	191	經研大樓2F	<1	合格
31	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	198	綜合大樓1F	<1	合格
32	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	202	綜合大樓2F(茶水間)	<1	合格
33	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	209	綜合大樓3F(茶水間)	<1	合格
34	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	169	綜合大樓4F(茶水間)	<1	合格
35	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	186	綜合大樓5F(茶水間)	<1	合格
36	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	201	綜合大樓B1	<1	合格
37	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	208	駐警室	<1	合格
38	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	2208	化學館 1樓(A棟走道)	<1	合格
39	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1898	化學館 1樓(B棟走道)	<1	合格
40	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1858	化學館 2樓(A214前)	<1	合格
41	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1891	化學館 2樓(B棟走道)	<1	合格
42	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1648	化學館 3樓(A棟走道)	<1	合格
43	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1894	化學館 3樓(B棟走道)	<1	合格
44	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1499	化學館 4樓(A棟走道)	<1	合格
45	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1892	化學館 4樓(B棟走道)	<1	合格
46	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1646	化學館 5樓(A棟走道)	<1	合格
47	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1893	化學館 5樓(B棟走道)	<1	合格
48	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	2160	化學館 6樓(A棟走道)	<1	合格
49	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1897	化學館 6樓(B棟走道)	<1	合格
50	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1647	化學館 7樓(A棟走道)	<1	合格
51	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1895	化學館 7樓(B棟走道)	<1	合格
52	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1896	化學館 B1 (B棟走道)	<1	合格
53	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1645	思亮館 地下室	<1	合格
54	理學院	天文物理研究所	50101100-19-		天文數學館8樓 東側茶水間	<1	合格

# 國立臺灣大學102年度06月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 102.06

序	一級單位	二級單位	財產編號	位置	大腸桿菌	結果
55	理學院	天文物理研究所	50101100-19-	天文數學館8樓 南側走廊	<1	合格
56	理學院	天文物理研究所	50101100-19-	天文數學館9樓 南側走廊	<1	合格
57	理學院	天文物理研究所	50101100-19-	天文數學館9樓 計算機科學中心內	<1	合格
58	理學院	物理學系暨研究所	50101100-19- 1509	二號館 1樓	<1	合格
59	理學院	數學系暨研究所	50101100-19- 2012	天文數學館3樓	<1	合格
60	理學院	數學系暨研究所	50101100-19- 2013	天文數學館4樓	<1	合格
61	理學院	數學系暨研究所	50101100-19- 1633	天文數學館4F廁所旁	<1	合格
62	理學院	數學系暨研究所	50101100-19-	天文數學館5樓 台數大會議室旁	<1	合格
63	中研院	數學所	50101100-19-	天文數學館6樓 西側廁所外茶水間	<1	合格
64	中研院	數學所	50101100-19-	天文數學館6樓 東側茶水間	<1	合格
65	中研院	數學所	50101100-19-	天文數學館7樓 西側廁所外茶水間	<1	合格
66	中研院	數學所	50101100-19-	天文數學館7樓 東側茶水間	<1	合格
67	國家地震工程研究中心		50101100-19- 4	地震工程研究中心 1樓	<1	合格
68	國家地震工程研究中心		50101100-19-	地震工程研究中心 2樓(茶水間)	<1	合格
69	國家地震工程研究中心		50101100-19- 5	地震工程研究中心 3樓(茶水間)	<1	合格
70	國家地震工程研究中心		50101100-19-	地震工程研究中心 4樓(茶水間)	<1	合格
71	新興物質與前瞻元件科技研究中心		50101100-19- 1522	二號館 2樓	<1	合格
72	數位典藏研究發展中心		50101100-19- 2007	數位典藏研究發展中心	<1	合格
73	環安衛中心	環安衛中心	50101100-19- 2193	環研大樓3樓	<1	合格
74	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 1996	男二舍 2樓	<1	合格
75	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 2172	男二舍 3樓	<1	合格
76	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 1853	男二舍 4樓	<1	合格
77	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 1854	男二舍 5樓	<1	合格
78	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 2196	男二舍 6樓	<1	合格
79	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 1790	男二舍 7樓	<1	合格
80	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 2079	男二舍 8樓	<1	合格
81	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 1997	男二舍 9樓	<1	合格
82	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 2078	男二舍 10樓	<1	合格
83	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 2077	男二舍 11樓	<1	合格
84	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 1912	男二舍 地下室交誼廳	<1	合格
85	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	男四舍 1樓(靠女四側)	<1	合格
86	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 44	男四舍 1樓(靠開南側)	<1	合格
87	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 135	男四舍 2樓(靠女四側)	<1	合格
88	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 143	男四舍 2樓(靠開南側)	<1	合格
89	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 182	男四舍 3樓(靠女四側)	<1	合格
90	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 48	男四舍 3樓(靠開南側)	<1	合格
91	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 141	男四舍 4樓(靠女四側)	<1	合格
92	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 185	男四舍 4樓(靠開南側)	<1	合格
93	總務處	文書組	50101100-19- 2215	水源校區飲水樓 2樓(檔案股 茶水間)	<1	合格
94	總務處	事務組	50101100-19- 2006	水源校區階梯教室	<1	合格
95	總務處	事務組	50101100-19- 2005	自行車拖吊場	<1	合格
96	總務處	事務組	50101100-19- 1407	普通教學館B1(闌場)	<1	合格
97	總務處	事務組	50101100-19-	大門警衛室	<1	合格

註：一、依行政院環保署公告飲用水水質標準：大腸桿菌群數量 6 CFU/100mL 為合格標準。

二、「TNTC」(too numerous to count) 意為菌落數太多而無法計算。