

# 國立臺灣大學103年度08月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 103.08

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
1	工學院	環境工程學研究所	50101100-19-	1714	環工所 1樓	<1	合格
2	工學院	環境工程學研究所	50101100-19-	1786	環工所 3樓	<1	合格
3	工學院	化學工程學系暨研究所	50101100-19-	2144	化工系館 1樓104A前	<1	合格
4	工學院	化學工程學系暨研究所	50101100-19-	2184	化工系館 1樓104A前	<1	合格
5	工學院	生農、工學院附設水工試驗所	50101100-19-	1963	水工試驗大樓 2樓	<1	合格
6	工學院	生農、工學院附設水工試驗所	50101100-19-	2037	水工試驗大樓 3樓	<1	合格
7	工學院	生農、工學院附設水工試驗所	50101100-19-	2036	水工試驗大樓 4樓	<1	合格
8	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	2157	生科館 7樓	<1	合格
9	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	2158	生科館 8樓	<1	合格
10	生物資源暨農學院	園藝暨景觀學系	50101100-19-	2146	園藝系加工館1樓	<1	合格
11	生物資源暨農學院	生物產業傳播暨發展學系暨研究所	50101100-19-	1927	農業綜和大樓B1	<1	合格
12	法律學院	法律學院	50101100-19-	2061	霖澤館 3樓南側	<1	合格
13	法律學院	法律學院	50101100-19-	2062	霖澤館 4樓南側	<1	合格
14	法律學院	法律學院	50101100-19-	1920	霖澤館 4樓教師休息室	<1	合格
15	法律學院	法律學院	50101100-19-	2063	霖澤館 5樓南側	<1	合格
16	法律學院	法律學院	50101100-19-	2064	霖澤館 6樓南側	<1	合格
17	法律學院	法律學院	50101100-19-	2065	霖澤館 7樓南側	<1	合格
18	法律學院	法律學院	50101100-19-	1919	霖澤館 8樓R1816	<1	合格
19	理學院	全球變遷研究中心	50101100-19-	1708	全球變遷研究中心 1樓中庭	<1	合格
20	理學院	全球變遷研究中心	50101100-19-	1709	全球變遷研究中心後棟 2樓	<1	合格
21	理學院	全球變遷研究中心	50101100-19-	1710	全球變遷研究中心後棟 3樓	<1	合格
22	理學院	全球變遷研究中心	50101100-19-	1691	全球變遷研究中心前棟 2樓	<1	合格
23	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	2208	化學館 1樓(A棟走道)	<1	合格
24	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1898	化學館 1樓(B棟走道)	<1	合格
25	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1858	化學館 2樓(A214前)	<1	合格
26	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1891	化學館 2樓(B棟走道)	<1	合格
27	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1498	化學館 2樓(218室)	<1	合格
28	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1926	化學館 2樓(B棟會議室-B281室)	<1	合格
29	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1648	化學館 3樓(A棟走道)	<1	合格
30	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1894	化學館 3樓(B棟走道)	<1	合格
31	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	2282	化學館 4樓(A棟走道)	<1	合格
32	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1892	化學館 4樓(B棟走道)	<1	合格
33	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1646	化學館 5樓(A棟走道)	<1	合格
34	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1893	化學館 5樓(B棟走道)	<1	合格
35	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	2160	化學館 6樓(A棟走道)	<1	合格
36	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1897	化學館 6樓(B棟走道)	<1	合格
37	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1647	化學館 7樓(A棟走道)	<1	合格
38	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1895	化學館 7樓(B棟走道)	<1	合格
39	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1896	化學館 B1 (B棟走道)	<1	合格
40	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1498	化學館 2樓 (A棟218室)	<1	合格
41	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	2230	博理館 1樓(西側)	<1	合格
42	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	2205	博理館 1樓(東側)	<1	合格
43	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	2231	博理館 2樓(西側)	<1	合格
44	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	2250	博理館 2樓(東側)	<1	合格
45	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	2249	博理館 3樓(西側)	<1	合格
46	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	2183	博理館 3樓(東側)	<1	合格
47	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	2115	博理館 4樓(西側)	<1	合格
48	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	2280	博理館 4樓(東側)	<1	合格
49	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	2232	博理館 5樓(西側)	<1	合格
50	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	2281	博理館 5樓(東側)	<1	合格
51	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	2251	博理館 6樓(西側)	<1	合格
52	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1906	博理館 6樓(東側)	<1	合格
53	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	2242	博理館 B1(西側)	<1	合格
54	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	2153	博理館 7樓(東側)	<1	合格
55	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2175	女九舍 1樓	<1	合格
56	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1954	女九舍 2樓	<1	合格
57	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1699	女九舍 3樓	<1	合格

# 國立臺灣大學103年度08月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 103.08

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
58	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2240	女八舍 1樓	<1	合格
59	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2124	女八舍 2樓	<1	合格
60	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	(07) (因不明財產編號)	女八舍 3樓	<1	合格
61	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1961	大一女A 4樓(A區-407旁)	<1	合格
62	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1712	大一女A 5樓(A區-507旁)	<1	合格
63	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1861	大一女A 5樓(C區-518旁)	<1	合格
64	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1961	大一女A 4樓(A區-407旁)	<1	合格
65	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2136	大一女A 5樓(A區-507旁)	<1	合格
66	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1712	大一女A 5樓(C區-518旁)	<1	合格
67	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1730	研一舍女棟 1樓(105室旁)	<1	合格
68	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1905	研一舍女棟 2樓(洗衣間內)	<1	合格
69	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1932	研一舍女棟 3樓(洗衣間內)	<1	合格
70	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1766	研一舍女棟 4樓(洗衣間內)	<1	合格
71	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1632	研一舍女棟 5樓(洗衣間內)	<1	合格
72	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1787	研一舍女棟 6樓(洗衣間內)	<1	合格
73	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1817	研一舍女棟 7樓(洗衣間內)	<1	合格
74	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1821	研一舍男棟 1樓(125洗衣間)	<1	合格
75	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1403	研一舍男棟 1樓(136室旁)	<1	合格
76	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2057	研一舍男棟 1樓(149室旁)	<1	合格
77	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1779	研一舍男棟 2樓(225室旁)	<1	合格
78	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1631	研一舍男棟 2樓(236室旁)	<1	合格
79	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1800	研一舍男棟 2樓(249室旁)	<1	合格
80	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1818	研一舍男棟 3樓(325洗衣間)	<1	合格
81	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2058	研一舍男棟 3樓(336室旁)	<1	合格
82	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1965	研一舍男棟 3樓(349室旁)	<1	合格
83	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2095	研一舍男棟 4樓(425室旁)	<1	合格
84	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1724	研一舍男棟 4樓(436室旁)	<1	合格
85	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2120	研一舍男棟 4樓(449室旁)	<1	合格
86	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1812	研一舍男棟 5樓(525洗衣間)	<1	合格
87	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2212	研一舍男棟 5樓(536室旁)	<1	合格
88	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2213	研一舍男棟 5樓(549室旁)	<1	合格
89	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2219	女三舍 1樓(美容室內)	<1	合格
90	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1922	女三舍 1樓(美容室內)	<1	合格
91	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1750	女三舍 2樓(美容室內)	<1	合格
92	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1974	女三舍 2樓(美容室內)	<1	合格
93	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2197	女三舍 3樓(美容室內)	<1	合格
94	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1833	女三舍 3樓(美容室內)	<1	合格
95	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1903	女三舍 4樓(美容室內)	<1	合格
96	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2210	女三舍 4樓(美容室內)	<1	合格
97	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1806	女五舍 1樓(中庭A教室)	<1	合格
98	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2235	女五舍 1樓(交誼廳)	<1	合格
99	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1933	女五舍 2樓	<1	合格
100	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1984	女五舍 3樓	<1	合格
101	學生事務處	學生心理輔導中心	50101100-19-	2022	心輔中心 1樓(辦公室內)	<1	合格
102	學生事務處	學生心理輔導中心	50101100-19-	2094	心輔中心 資源教室	<1	合格
103	學生事務處	學生活動中心管理組	50101100-19-	2295	活大 2樓	<1	合格
104	總務處	事務組	50101100-19-	1986	共同教學館 1樓(走廊)	<1	合格
105	總務處	事務組	50101100-19-	2188	共同教學館 1樓(教休息室)	<1	合格
106	總務處	事務組	50101100-19-	1987	共同教學館 2樓	<1	合格
107	總務處	事務組	50101100-19-	1497	共同教學館 2樓(教休息室)	<1	合格
108	總務處	事務組	50101100-19-	2004	共同教學館 3樓	<1	合格
109	總務處	事務組	50101100-19-	1652	共同教學館 3樓(教休息室)	<1	合格
110	總務處	事務組	50101100-19-	2202	共同教學館 4樓	<1	合格

註：一、依行政院環保署公告飲用水水質標準：大腸桿菌群數量 6 CFU/100mL 為合格標準。

二、「TNTC」(too numerous to count) 意為菌落數太多而無法計算。