

國立臺灣大學103年度09月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 103.09

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
1	工學院	環境工程學研究所	50101100-19-	2081	環研大樓4樓	<1	合格
2	工學院	環境工程學研究所	50101100-19-	2080	環研大樓5樓	<1	合格
3	法律學院	法律學院	50101100-19-	2066	萬才館 1樓R2105	<1	合格
4	法律學院	法律學院	50101100-19-	2067	萬才館 2樓R2205外	<1	合格
5	法律學院	法律學院	50101100-19-	2068	萬才館 3樓R2311外	<1	合格
6	法律學院	法律學院	50101100-19-	2069	萬才館 4樓R2420外	<1	合格
7	法律學院	法律學院	50101100-19-	2070	萬才館 5樓R2505	<1	合格
8	法律學院	法律學院	50101100-19-	2071	萬才館 6樓R2621	<1	合格
9	法律學院	法律學院	50101100-19-	2072	萬才館 7樓R2722	<1	合格
10	社會科學院	新聞研究所	50101100-19-	222	新聞所 1樓(103教室前)	<1	合格
11	社會科學院	新聞研究所	50101100-19-	193	新聞所 3樓(301教室前)	<1	合格
12	社會科學院	新聞研究所	50101100-19-	175	新聞所 3樓(302教室前)	<1	合格
13	社會科學院	新聞研究所	50101100-19-	224	新聞所 4樓(402教室前)	<1	合格
14	社會科學院	新聞研究所	50101100-19-	223	新聞所 4樓(403教室前)	<1	合格
15	社會科學院	新聞研究所	50101100-19-	222	新聞所 1樓(103教室前)	<1	合格
16	社會科學院	新聞研究所	50101100-19-	193	新聞所 3樓(301教室前)	<1	合格
17	社會科學院	新聞研究所	50101100-19-	175	新聞所 3樓(302教室前)	<1	合格
18	社會科學院	新聞研究所	50101100-19-	224	新聞所 4樓(402教室前)	<1	合格
19	社會科學院	新聞研究所	50101100-19-	223	新聞所 4樓(403教室前)	<1	合格
20	理學院	心理學系暨研究所	50101100-19-	1947	心理系北館 1樓	<1	合格
21	理學院	心理學系暨研究所	50101100-19-	1667	心理系北館 2樓	<1	合格
22	理學院	心理學系暨研究所	50101100-19-	2139	心理系南館 1樓	<1	合格
23	理學院	心理學系暨研究所	50101100-19-	1881	心理系南館 2樓	<1	合格
24	理學院	心理學系暨研究所	50101100-19-	1749	心理系南館 3樓	<1	合格
25	理學院	心理學系暨研究所	50101100-19-	1843	心理系南館 4樓	<1	合格
26	理學院	心理學系暨研究所	50101100-19-	2138	心理系南館 B1	<1	合格
27	理學院	物理學系暨研究所	50101100-19-	1630	凝態物理館 1樓 貨梯旁	<1	合格
28	理學院	物理學系暨研究所	50101100-19-	2167	凝態物理館 2樓 貨梯旁	<1	合格
29	理學院	物理學系暨研究所	50101100-19-	1687	凝態物理館 3樓 貨梯旁	<1	合格
30	理學院	物理學系暨研究所	50101100-19-	2207	凝態物理館 4樓 貨梯旁	<1	合格
31	理學院	物理學系暨研究所	50101100-19-	2220	凝態物理館 5樓 貨梯旁	<1	合格
32	理學院	物理學系暨研究所	50101100-19-	1765	凝態物理館 6樓 貨梯旁	<1	合格
33	理學院	物理學系暨研究所	50101100-19-	2001	凝態物理館 7樓 貨梯旁	<1	合格
34	理學院	物理學系暨研究所	50101100-19-	1680	凝態物理館 8樓 貨梯旁	<1	合格
35	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1489	電機二館 1樓(104外)	<1	合格
36	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	2029	電機二館 1樓(145室前)	<1	合格
37	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1878	電機二館 1樓(辦公室門口)	<1	合格
38	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1951	電機二館 2樓(225旁)	<1	合格
39	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1948	電機二館 3樓(325旁)	<1	合格
40	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1950	電機二館 4樓(425旁)	<1	合格
41	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1949	電機二館 5樓(525旁)	<1	合格
42	凝態科學研究中心	凝態科學研究中心	50101100-19-	1661	凝態物理館 2樓 (214室旁)	<1	合格
43	凝態科學研究中心	凝態科學研究中心	50101100-19-	1992	凝態物理館 7樓	<1	合格
44	凝態科學研究中心	凝態科學研究中心	50101100-19-	1616	凝態物理館 9樓 R917外	<1	合格
45	凝態科學研究中心	凝態科學研究中心	50101100-19-	1570	凝態物理館 10樓 R1013外	<1	合格
46	凝態科學研究中心	凝態科學研究中心	50101100-19-	1751	凝態物理館 11樓 R1114外	<1	合格
47	凝態科學研究中心	凝態科學研究中心	50101100-19-	1615	凝態物理館 12樓 電梯外	<1	合格
48	凝態科學研究中心	凝態科學研究中心	50101100-19-	2100	凝態物理館 13樓	<1	合格
49	計算機及資訊網路中心	計算機及資訊網路中心	50101100-19-	1819	計資中心 1樓(西側)	<1	合格
50	計算機及資訊網路中心	計算機及資訊網路中心	50101100-19-	1820	計資中心 2樓(西側)	<1	合格
51	計算機及資訊網路中心	計算機及資訊網路中心	50101100-19-	2275	計資中心 2樓(東側)	<1	合格

國立臺灣大學103年度09月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 103.09

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
52	計算機及資訊網路中心	計算機及資訊網路中心	50101100-19-	1526	計資中心3樓(東側)	<1	合格
53	計算機及資訊網路中心	計算機及資訊網路中心	50101100-19-	1681	計資中心4樓(東側)	<1	合格
54	圖書館	圖書館	50101100-19-	1678	圖書館1樓(行政區)	<1	合格
55	圖書館	圖書館	50101100-19-	1425	總圖1樓(中間樓梯)	<1	合格
56	圖書館	圖書館	50101100-19-	2119	總圖1樓(中間樓梯)	<1	合格
57	圖書館	圖書館	50101100-19-	2204	總圖1樓(舟山路側)	<1	合格
58	圖書館	圖書館	50101100-19-	2243	總圖2樓(中樓梯)	<1	合格
59	圖書館	圖書館	50101100-19-	1459	總圖2樓(舟山路側)	<1	合格
60	圖書館	圖書館	50101100-19-	1495	總圖3樓(中間樓梯)	<1	合格
61	圖書館	圖書館	50101100-19-	1470	圖書館3樓(行政區)	<1	合格
62	圖書館	圖書館	50101100-19-	2154	總圖3樓(行政茶水間)	<1	合格
63	圖書館	圖書館	50101100-19-	2248	總圖4樓(中間樓梯)	<1	合格
64	圖書館	圖書館	50101100-19-	1550	總圖4樓(舟山路側)	<1	合格
65	圖書館	圖書館	50101100-19-	1471	總圖5樓(舟山路側)	<1	合格
66	圖書館	圖書館	50101100-19-	1643	總圖B1(學生自習區A區)	<1	合格
67	圖書館	圖書館	50101100-19-	2173	總圖B1入口茶水間	<1	合格
68	出版中心	出版中心	50101100-19-	1552	總圖B1出版中心	<1	合格
69	環安衛中心	環安衛中心	50101100-19-	2031	環研大樓1樓	<1	合格
70	環安衛中心	環安衛中心	50101100-19-	2193	環研大樓3樓	<1	合格
71	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1995	男七舍1樓(A區)	<1	合格
72	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1722	男七舍1樓(C區廁所旁)	<1	合格
73	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2198	男七舍2樓(A區廁所旁)	<1	合格
74	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1921	男七舍2樓(B區交誼廳內)	<1	合格
75	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1583	男七舍2樓(C區廁所旁)	<1	合格
76	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1723	男七舍3樓(A區廁所旁)	<1	合格
77	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1828	男七舍3樓(B區交誼廳內)	<1	合格
78	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1538	男七舍3樓(C區廁所旁)	<1	合格
79	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1797	男七舍4樓(A區廁所旁)	<1	合格
80	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1537	男七舍4樓(C區廁所旁)	<1	合格
81	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2121	男八舍1樓(電梯旁)	<1	合格
82	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2024	男八舍1樓(電梯旁)	<1	合格
83	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1831	男八舍2樓(電梯旁)	<1	合格
84	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2152	男八舍2樓(電梯旁)	<1	合格
85	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	835	男八舍2樓(電梯右側)-熱水	<1	合格
86	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1924	男八舍3樓(電梯旁)右	<1	合格
87	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2054	男八舍3樓(電梯旁)左	<1	合格
88	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1732	男八舍4樓(電梯旁)左	<1	合格
89	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1731	男八舍4樓(電梯旁)右	<1	合格
90	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2053	男八舍5樓(電梯旁)	<1	合格
91	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2195	男八舍5樓(電梯旁)	<1	合格
92	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	836	男八舍5樓(電梯右側)-熱水	<1	合格
93	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1585	男八舍6樓(電梯旁)	<1	合格
94	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2122	男八舍6樓(電梯旁)	<1	合格
95	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2151	男八舍7樓(電梯旁)	<1	合格
96	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2025	男八舍7樓(電梯旁)	<1	合格
97	教務處	師資培育中心	50101100-19-	1952	新聞所2樓(203教室前)	<1	合格
98	總務處	保管組	50101100-19-	2123	凝態物理館14樓	<1	合格

註：一、依行政院環保署公告飲用水水質標準：大腸桿菌群數量 6 CFU/100mL 為合格標準。

二、「TNTC」(too numerous to count) 意為菌落數太多而無法計算。